

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Тульской  
региональной организации  
«Всероссийского общества  
инвалидов» (ТРО ВОИ)

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления  
образования культуры, молодежи  
и спорта администрации  
муниципального образования  
Суворовский район

  
А.Ф. Новикова  
"27" августа 2019 г.  


  
Д.В. Кухтинова  
"27" августа 2019 г.  


**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 07

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание школы (гимназии)  
1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д.23;  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2152,4 кв. м  
- часть здания \_\_\_ - \_\_\_ этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), \_\_\_ - \_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10563 кв.м  
1.4. Год постройки здания: 1984 г, последнего капитального ремонта- нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019  
капитального 2020 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия (центр образования) г. Суворова», МБОУ «Гимназия (цо) г.Суворова»),  
1.7.Юридический адрес организации (учреждения): 301430 Тульская область, г. Суворов, ул. Суворова, д.7  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) :  
государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район:  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская область, г.Суворов,пл.Победы,д.1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

*Автобус №256, маршрут Суворов-Тула*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,О,У) Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт

	посещения объекта)	ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг

в рамках исполнения

плановых мероприятий

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДПВ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДПВ**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» декабря 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «15» декабря 2018 г.
3. Решения **Комиссии по обследованию и паспортизации ОСИ** от «16» декабря 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ  
«Гимназия (цо) г.Суворова»

\_\_\_\_\_ Т.В.Балашова,  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**АНКЕТА**  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 07**

« 17 » декабря 2018г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание школы (гимназии)
- 1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д.23;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2152,4 кв. м
  - часть здания \_\_ - этажей (или на \_\_ - \_\_ этаже), \_\_ - \_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10563 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1984 г, последнего капитального ремонта- нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019 капитального 2020г.*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия (центр образования) г.Суворова», МБОУ «Гимназия (цо) г.Суворова»),
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения): Тульская область, г. Суворов, ул. Суворова, д.7
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования Суворовский район.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тульская область, г.Суворов,пл.Победы,д.1

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые); дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
*Автобус №256, маршрут Суворов-Тула*  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*
- 3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*
- 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано** заместитель директора по административно-хозяйственной части Н.А.Евсегнеев

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

### 3. Состояние доступности объекта

доступность к объекту пассажирским транспортом

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта

№ 2256, маршрут Суворов - Дуб

адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

доступность к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

время движения (пешком) 10 мин.

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ  
«Гимназия (цо) г.Суворова»

\_\_\_\_\_ Т.В.Балашова,  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 07**

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«15» декабря 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание школы (гимназии)  
1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д.23;  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2152,4 кв. м  
- часть здания \_\_\_ - этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_ этаже), \_\_\_ - \_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10563 кв.м  
1.4. Год постройки здания: 1984 г, последнего капитального ремонта- нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019*  
*капитального 2020г.*  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое  
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное*  
*бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия (центр*  
*образования) г.Суворова», МБОУ «Гимназия (цо) г.Суворова»*  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *301430, Тульская обл, г.*  
*Суворов, ул.Суворова, д.7*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
*Автобус №256, маршрут Суворов-Тула*  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет  
**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *200 м*  
3.2.2 время движения (пешком) *10 мин.*  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  
да



3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	АА
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(О,Г,У)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,О,У)		6-9,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,О,У) Индивидуальное решение с ТСР		12-64
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,У)		10, 21-30, 31-108
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,О,У)		107-115



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru

(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 3 л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 5 л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 12 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л.  |

Результаты фотофиксации на объекте на 115 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель

рабочей группы зам. директора по АХЧ Н.А.Евсегнеев

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы главный бухгалтер С.А.Васильева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ведущий бухгалтер Е.В.Груднина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

*эксперты по доступной среде:*

Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Новиков Д.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «16» декабря 2018г. (протокол №01)

Комиссией (название): по обследованию и паспортизации ОСИ.

*Заключено* № 122/2 - 2018П  
*от 27.02.2019*



*Васильев А.В.*

**МБОУ «Гимназия (цо) г.Суворова»**,  
**Тульская область, г. Суворов, ул. Тульская, д.23**  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
1. Результаты обследования:

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный уличный стенд на высоте 1.5-2.5м	Текущий ремонт
				1	Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5х0,5м при открывании от себя на расстоянии 0,3м) Калитку выделить контрастным цветом по отношению к окружающей среде.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3,4,5	Отсутствуют информирующие указатели ко входу на объект Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения ко входу на объект на высоте 1.5-4м Установить перекатные пандусы при входе на игровую площадку либо установить съезды с уклоном 1:10, с наклонной частью съезда не менее 1м внутри	Текущий ремонт

						<p>пешеходного пути, либо уложить бордюрный камень). Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Рекомендуется выделить бордюрный камень контрастными цветами от калитки до входа на объект. До адаптации территории предусмотреть вход инвалидов через открытые ворота</p>	
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	Нет					
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	6	Не оборудованы выделенные места для парковки	К,О,С,Г, У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта	Текущий ремонт <i>Письмо в администрацию</i>

				автомобилей		инвалидов в из расчета 10% от всех мест в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016	МО
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015					

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И(О,Г,У)		1-6	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

2. Входа (входов) в здание  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Размер площадки огороженной деревянным декоративным ограждением 1,2м x 2,1м	К,О,У	Рекомендуется предусмотреть габариты входной площадки 1.5 x 2м	Текущий ремонт
	Дверь (входная)	есть		8	Ширина дверного проема 0,83м в свету	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету и предусмотреть открывание двери относительно декоративного ограждения с правой стороны	Текущий ремонт
2.4				7	Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г	Рекомендуется установить на входной группе систему звуковой и визуальной информации (радионформаторы, электронную бегущую строку и др.), обозначить габариты дверей световыми	Текущий ремонт

						маяками на высоте 1,5-2,5м	
			7	Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированная шрифтом Брайля Отсутствуют знаки доступности	К,О,С,Г,У	Установить информационную тактильную табличку с названием организации и режимом работы для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков, символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м и на расстоянии 0,1-0,6м от дверного полотна Установить знаки доступности	Текущий ремонт
			8,	Дверные пороги высотой 0,02м	К,О,У	Установить перекатной (съёмный) пандус. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	9	Ширина дверного проема 0,78м в свету	К,О,С	Предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету.	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-		Приложение	Рекомендации по
--------------------------	--	------------	-----------------



функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И(Г,О,У)		6-9	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания  
 примечаний к заключению: *Предусмотреть технологию оказания ситуационной помощи каждой категории инвалидов.*

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)  
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		10,	Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,1м	Текущий ремонт
				13	Отсутствует доступ на второй этаж для инвалида на коляске	К	Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др.	Инд реш с ТСР
				10,16,	На основных путях движения отсутствуют поручни, либо индикаторы.	С,Г,У	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и либо поручнями на высоте 0,9м, либо индикаторами или выделить цветом.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13,14, 17,18	Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м. Предупреждающие тактильно-контрастные	Текущий ремонт

						<p>указатели должны быть на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничных маршей, либо выделить цветом.</p> <p>Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м</p>	
			14	Не предусмотрен рельефные обозначения этажей на поверхности поручней лестниц	С	<p>На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил</p>	Текущий ремонт
				Отсутствуют с двух сторон перила лестничного марша	О,С	<p>Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон (дополнительно допустима установка</p>	Текущий ремонт

						<p>указатели должны быть на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничных маршей, либо выделить цветом.</p> <p>Обустроить на проступях краевых ступеней лестничных маршей одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м.</p> <p>Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м</p>	
			14	Не предусмотрен рельефные обозначения этажей на поверхности поручней лестниц	С	<p>На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил</p>	Текущий ремонт
				Отсутствуют с двух сторон перила лестничного марша	О,С	<p>Оборудовать перила на лестничных маршах на уровне 0,9м с обеих сторон (дополнительно допустима установка</p>	Текущий ремонт

						на светонакопительных тактильных табличках на контрастном фоне (Е21) Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	
			19,21, 34	Высота порогов эвакуационных дверей 0.02- 0.04м Ширина дверных проемов 0.8- 0.93м	К,О,С	Оборудовать пороги перекатным пантусом (при капитальном ремонте предусмотреть высоту порога дверного проема не более 0,014м)	Текущий ремонт
			33	Присутствуют одиночные ступени высотой 0.1м	К,О,С,У	Одиночные ступени заменить съездами с уклоном 1:10 либо инвентарным пантусом	Текущий ремонт
			28,29	Полотна дверей и ручки на пути эвакуации не имеют окраску, контрастную с окружающей средой.	С,О,Г,У	Нанести контрастную окраску на дверные полотна и ручки относительно окружающей среды Демонтировать шпингалеты(за движки). Предусмотреть ручки дверей нажимного или «С» «П» образного типа.	Текущий ремонт
			31,32	Контрастно не выделены краевые ступени наружных эвакуационных выходов.		Контрастно выделить цветом проступи краевых ступеней лестничного марша Расстояние между контрастной	

						полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м предусмотреть освещение на эвакуыходах не менее 20лк. Кромки ступенек и поручни лестниц выделить краской, светящейся в темноте либо наклеить светящиеся (световые) ленты	
				Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К,О,С,Г, У	Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Капитальный ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О.С.Г.У)	2,3	1-5	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические средства недоступны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	есть			Таблички с названием кабинетов установлены и не продублированы шрифтом Брайля	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема.	Текущий ремонт
	<i>Медицинский блок (Кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор)</i>	есть		36, 394 2,	Ширина дверных проемов 0,66-0,78м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	К,О,С,Г,У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Капитальный ремонт
				37	Отсутствует система усиления звука	Г	Предусмотреть систему усиления звука (переносную индукционную петлю). Предусмотреть место для сурдопереводчи	Текущий ремонт

			38, 41	Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	ка. Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (не менее 1,4м). Рекомендуется закругленные края специализированных столов контрастно выделить по отношению к полу. Рекомендуется к специализируемому оборудованию предусмотреть тактильные направляющие, индикаторы либо пути движения выделить цветом.	Текущий ремонт
			43	В изоляторе не оборудовано место для инвалида		Предусмотреть у кровати поручни (линейные, угловые), кнопку вызова персонала, разворотные площадки у кровати диаметром 1.4м	
<i>Раздевалки в группах, классах</i>	есть		47, 52, 55, 60, 70, 71, 80	Ширина дверных проемов 0,75м	К,О,С	Установить дверные проемы шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			53, 56, 57, 61, 77,	Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не	текущий ремонт



			78, 81, 84			<p>более 1,7м, в т. ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки разворотную площадку <math>d=1,4</math>м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями и в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2м</p>	
			32, 56, 61	Отсутствует символ доступности в раздевалках	Г,У	<p>Рекомендуется алгоритм раздевания (одевания) ребенка изобразить на шкафчиках пошагово в доступной для детей форме (в виде тактильных рисунков).</p>	Текущий ремонт
			32, 56, 57,	Крючки для одежды на высоте 1,3м		Установить часть крючков для одежды на	Текущий ремонт

			58			высоте 1,1м (не менее 5% в каждой раздевалке.	
	<i>Игровые</i>		48, 87,	Ширина дверного проема менее 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			49, 50	Отсутствует система усиления звука	С,Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Рекомендуется размещать детей-инвалидов по зрению на местах для игр рядом с окнами	Текущий ремонт
			49, 50	Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов	К,С	Предусмотреть разворотные площадки вокруг игрового оборудования и столов диаметром не менее 1,4м ширину проходов между столами не менее 1,2м	Текущий ремонт
	<i>Спальные помещения</i>			Ширина дверного проема менее 0,8м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
			59, 64, 73, 75, 83, 89,	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кровати для инвалида-колясочника	К	Выделить спальное место для инвалида (не менее 5% от общего числа мест), ближайшее к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не	Текущий ремонт

						менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	
			59, 64, 73, 75, 83, 89,	Не оборудованы спальные места для инвалидов	К.О.У	Оборудовать в доступные места для инвалидов опорами для само поднимания (в т.ч. линейными и угловыми поручнями) Кнопками вызова персонала.	Текущий ремонт
	<i>Группа компенсирующего назначения, Кабинет логопеда</i>		93, 104 ,10 5			Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличите лем, метрономом, антивандальны м зеркалом, программно- дидактическими электронными комплексами, и др. Предусмотреть специализирова нные столы и стулья с подлокотникам и для инвалидов- опорников. Рекомендуется использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчи ка по Skype	
	<i>Классы</i>			Отсутствуют информационные таблички у кабинетов, выполненные рельефно-	С,У	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на	Текущий ремонт

			графическим рельефно-точечным способом	и		высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	
			Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка		Г	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
		96, 97, 98, 99, 101 , 102 , 103	Кабинеты полностью оснащены оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ и специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)	не	С,Г,У	Оборудовать классные кабинеты согласно стандартам школьного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17	

						№301) Рекомендуется использовать в учебном процессе видео аппаратуру, интерактивные доски, проекторы, вычислительные комплексы с электронными образовательными ресурсами, специальную мебель для инвалидов		
				102	Не оборудованы и не обозначены места для инвалидов	К,О,С	Оборудовать и обозначить места для инвалидов В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания							
	Музыкальный зал/	есть		90	Ширина основной створки распашной двери 0,65м.	К,О,С,У	Предусмотреть ширину основной створки распашной двери не менее 0,9м в свету. До адаптации двери, на время мероприятий держать обе створки распашной двери держать открытыми.	Текущий ремонт

				91	Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой информации, тифлотехнические средства	Текущий ремонт
				75, 77	Не оборудованы места с опорой для спины и подлокотниками и не обозначены знаком	О,С	Оборудовать места с опорой для спины и подлокотникам и и обозначить знаком Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20 лк. Выделить цветом зоны безопасности.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные направляющие и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту обслуживания пациентов	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (О,Г,У)		17-76	Капитальный ремонт

## Заключение по зоне:

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

комментарий к заключению: Рекомендуется поэтапно адаптировать группы для детей с ОВЗ. Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных сетях.

контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными логотипами, узорами и т.п. той же яркости.

5. Санитарно-гигиенических помещений  
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		106,108,111,113,115,116,	Отсутствуют доступные санузлы в общих уборных	К,О,С,Г,У	Предусмотреть в общем расчетном числе кабин уборных не менее 5% доступных для инвалидов кабин, но не менее одной в каждом блоке уборных, по гендерному типу	Капитальный ремонт
					У двери санитарно-бытового помещения отсутствуют специальные знаки (в том числе рельефные)	К,О,С,Г,У	У дверей санитарно-бытового помещения рекомендуется предусмотреть специальные знаки (в том числе рельефные) Оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, кнопкой вызова со шнурком, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	Текущий ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие	К,О,С,Г,У	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели над входом в санитарно-гигиенические кабины,	Капитальный ремонт



				е при нажатии тревожной кнопки		срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	
			106, 107, 110, 112, 113,	Ширина дверных проемов 0,75м Высота порогов 0,03м Нет разворотных площадок, отсутствуют поручни Не предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски	К,О,С,Г,У	Установить двери шириной не менее 0,9м На порогах установить перекатные пандусы до капремонта, после капремонта предусмотреть высоту порога не выше 0,014 м Предусмотреть разворотные площадки, поручни Оборудовать 5% умывальников сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, поручнями, крючками для костылей и других принадлежностей Предусмотреть со стороны поручня пространство не менее 0,8м для кресла коляски	Капитальный ремонт
			114,	Не оборудованы умывальники	К,О,С,Г,У	Оборудовать умывальники горизонтальным поручнем, зеркалом с изменяемым углом наклона, краном сенсорного или нажимного типа.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		Высота ножной ванны 0,23м Отсутствует противоскользящее покрытие рядом с ванной	О,С	Предусмотреть трап или поддон с высотой борта не более 0,025м	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната	нет					

(гардеробная)						
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У)		106-114	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *в общем расчетном числе кабин уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных. Рекомендуется предусмотреть универсальную кабину размерами 2.2х2.2м на первом этаже.*

Приложение №6  
 к Акту обследования ОСИ № 07  
 к паспорту доступности ОСИ № 07

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Визуальные средства	есть			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги) В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы здания, не установлены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)	Текущий ремонт
					Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г,У	Установить информационный тактильный уличный стенд	Текущий ремонт
					Таблички с названием кабинетов установлены на дверях	К,С	Установить таблички с названием кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со	Текущий ремонт

						стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5 м от дверного проема		
6.2	Акустические средства	есть			Не оборудованы места обслуживания лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука	Г	Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами	О,С,У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5–0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней либо выделить цветом	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения.

Протокол, пронумеровано и сдано в печать

*Александр Мухоморов*  
(принято) \_\_\_\_\_ дн \_\_\_\_\_ (мес)

«*Коллекция*» г. *СПб.* № *100*

Директор МБОУ «Гимназия (по) г. Суворова»

*Т.В. Баламова*  
\_\_\_\_\_  
Т.В. Баламова

*14.01.2019*

